

Objet : Amendement du manuel d'entretien et de réparation.

Concerne : ULM WT-9 Dynamic, tous numéros de série.

Urgence : Immédiate

Masse et centrage : Aucune influence

Raison : L'expérience acquise nous a conduit à amender le manuel d'entretien et de réparation.

Mesures : Remplacer la page 3.8 du manuel d'entretien par la page 3.8 Edition novembre 2008, rév.3. Procéder aux inspections périodiques comme indiqué sur cette nouvelle page. Consigner le remplacement sur la page de mises à jour du manuel d'entretien et de réparation.

Prievidza 20th October 2008

Issued:.....

AEROSPOOL spol. s r.o.
Approval L-2-012/SK 2007
071 03 PRIEVIDZA
SLOVAK REPUBLIK

Approved CAA of Slovak republic at:

Approved by: CAA of Slovak republic