

Objet: Inspection du jeu dans la jambe de train avant.

Concerne : Tous les WT9 DYNAMIC à train rentrant

Application: Immédiate.

Changement de masse: Aucun

Changement de centrage: Aucun

Raison : Un phénomène de Shimmy sur la roue avant d'un Dynamic à train rentrant est apparu en utilisation sur une piste revêtue.

Mesures : Inspecter le câble Bowden de commande de la roue dirigée.  
Il ne doit y avoir aucun jeu dans la liaison par câble sous gaine Bowden.

Procédure: Outre l'inspection des câbles avant le prochain vol, il faut ajouter cette inspection au programme des visites de 50h. La page correspondante du manuel d'entretien est jointe à la présente recommandation.

Matériel : Sans objet

Références : Manuel d'entretien, remplacer la page concernée. Informer le constructeur via votre distributeur de l'application de la présente recommandation.

Prievidza le 18 Janvier 2006

Effectué le :

Signature :