



ELA AVIACIÓN, S.L.
Service Bulletin/Boletín de Servicio No. 10E-271025
Fuel leak in the pipes
Fuga de combustible en las tuberías

Date of issue: October 27th, 2025

Fecha de publicación: 27 octubre 2025

MANDATORY

OBLIGATORIO

- 1) Gyroplanes affected:
Autogiros afectados:

All ELA 10 Eclipse gyroplanes with Rotax915 and Rotax916 engines.

Todos los autogiros ELA 10 Eclipse con motor Rotax915 y Rotax916.

- 2) Reason:
Razón:

Some fuel leaks have been detected in some models with few flight hours in the fuel pipes. The reason for this event still must be determined. This situation must be considered as hazardous for the operation of the affected models.

Se ha detectado fugas de combustible en unidades con pocas horas de vuelo en las tuberías de combustible, cuya causa raíz debe determinarse. Esta situación debe considerarse peligrosa para la operativa de los modelos afectados.

- 3) Subject:
Asunto:

Operational ban
Prohibición Operativa



ELA AVIACIÓN, S.L.
Service Bulletin/Boletín de Servicio No. 10E-271025
Fuel leak in the pipes
Fuga de combustible en las tuberías

4) Required actions:

Acciones requeridas:

Do not fly ELA models with Rotax915 and Rotax916 engines until next notification.

No vuele ningún modelo de ELA con motor Rotax915 o Rotax916 hasta próximo aviso.

If you have any question, please, contact us in technical.support@elaaviacion.com

Si tiene alguna duda, contacte con nosotros en technical.support@elaaviacion.com

Safe flights!

¡Vuele con seguridad!